

## Отчет


### AMIGO LEASING/2021/00003

#### Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	*****	Марка	SKODA
Шаси	TMBJT75L2B6054925	Пробег (км)	183272
		Модел	YETI

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС			
1. Диагностика		4.6. Кормилна кутия и предавател на кормилната уредба - изправни	
1.1. Наличие на текущи и записани грешки на ЕКУ-то	ДА	4.7. Няма течове на масло от корм. Кутия кормилната уредба - изправни	ДА
1.2. Изправност на електрическите вериги и системи	ДА	5. Оси, колела, гуми, окачване	
1.3. Правилна работа на отделните електрически възли и агрегати	ДА	5.1. Изправни носачи и реакт. щанги	ДА
2. Осветителна уредба		5.2. Изправни джанти и закр. на колелата	ДА
2.1. Фарове - къси и дълги светлини -регул. цвят и интензив. на светлината	ДА	5.3. Изправни амортизори, ресори, пруж.	ДА
2.2. Фарове за мъгла - правилномонтирани и регулирани, светлини изправни	ДА	5.4. Предните гуми не са на вулк. или реген.	ДА
2.3. Изправни габаритни; стоп светлини	ДА	5.5. Изправен карданен механизъм	
2.4. Изправни пътепоказ. аварийни светлини; индикатори на светлините	ДА	5.6. Цялост на гумите, дълбочина на протекторния рисунък повече от 2 мм	ДА
2.5. Изправни светлини за движ. назад	ДА	5.7. Съотв. на гумите по вид, рисунък и р-р на ос	ДА
2.6. Изправно осветление на рег. №	ДА	5.8. Хлабини в шарн. в-ки на окачв. – в норми	ДА
3. Спирачна уредба		6. Допълнителни проверки	
3.1. Спирачна уредба изправна и спирачна ефективност в съответствие с нормативните изисквания	ДА	6.1. Изправност на изпускателната с-ма	НЕ
4. Кормилна уредба		6.2. Съст. и закрепване на горивни р-ри	ДА
4.1. Кормилно колело, съответстващо на марка и модел МПС	ДА	6.3. Изправен километропоказател	ДА
4.2. Изправни кормилна колона и предав. м-м	ДА	6.4. Изправен скоростомер	ДА
4.3. Изправни корм. колона и накрайници	ДА	6.5. Изправен звуков сигнал	ДА
4.4. Хлабина в м-мите в доп. граници	ДА	6.6. Рег. табели - съответстващи на БДС	ДА
4.5. Усилие при въртене на кормилното колело в допустимите норми	НЕ	6.7. Обезопасителни колани	ДА
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ: СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛА СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: ИМА НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ, КОИТО СА ОПИСАНИ В ЧЕРВЕНО В РАЗПЕЧАТКАТА ОТ ПРОВЕРКА С ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ AVL DiTest XDS1000.</b>			

#### Изображения





### Технически преглед

Локация DEKRA Лице KOSTADIN VAKLINOV Дата 15.04.2021 г.

Настоящият доклад е изготвен от оторизиран служител на Декра Експерт ЕООД и включва визуална проверка на техническото състояние. Като част от експертизата не е правен тест драйв и не са демонтирани части и елементи от автомобила. Експертизата на автомобила е направена съобразно стандартите на Декра.